


防カビ対策の施工事例

北本紙業株式会社


Joshin 電機 天井ジブトーンのカビ除去 + コーティング



エアコンから出るカビによる繁殖



薬剤で洗浄及び染み抜き
カビの真菌（核）を除去



数分放置をした後カビや
シミを目視で確認し乾燥



乾燥したらカビの発生
を長期間抑制のための
コーティング。

某スーパーマーケット 天井ジブトーンのカビ除去 + コーティング



店舗の天井の低さにより冷気が店内に充満、換気が追いつかず天井との温度差により結露しカビが繁殖！

淀川キリスト病院 老人保健施設内 大浴場のカビ除去




樹脂ボード部分



タイル・タイル目地部分

戸建外壁白木洗い 木部のカビ・水垢・アク除去 + コーティング



薬剤で洗浄➡ アクやカビなどを除去後、木の色を戻す➡ 乾燥させる➡ 長期間抑制のためコーティング